

Teramo, 15.07.2018

Spett. Le Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga
Alla c.a. del RUP Ing. Alfonso CALZOLAIO

LAVORI: Sistemazione e valorizzazione di parte della rete sentieristica del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. CUP: E94H15000600005 – Consegna Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere Strutturali delle vie Ferrate: **Bivacco Bafile – Ventricini – Danesi – Ricci – Vetta Orientale Calderone.**

Egr. Ing. Calzolaio,

Con la presente, il sottoscritto Coillaudatore Ing. Massimo Marini rimette, per tutti gli ulteriori adempimenti di competenza, il Certificato di Regolare Esecuzione delle Opere Strutturali delle vie Ferrate **Bivacco Bafile – Ventricini – Danesi – Ricci – Vetta Orientale Calderone**, completo di verbale di prova di sfilamento delle barre.

Pur ritenendolo pleonastico, si significa che le operazioni di verifica e controllo degli approntamenti posti in essere per il rifacimento delle vie ferrate sono state rallentate e ritardate a causa delle inclementi condizioni atmosferiche verificatesi nei mesi di Maggio e Giugno con presenza, anche abbondante, di coltri nevose in diversi tratti delle stesse.

Tale situazione, inoltre, ha determinato l'impossibilità di verificare compiutamente la Via Ferrata Brizio, ove alcune scale e rampe risultano non visibili, in quanto coperte dal manto nevoso, mentre si è potuto verificare che, a causa delle forti precipitazioni nivali, una scala di lunghezza considerevole risulta deformata e non fruibile, pur essendo ancora in essere gli ancoraggi laterali.

Per tali motivi, si porta a conoscenza che il Certificato di Collaudo Statico relativo alla Via Ferrata Brizio sarà rimesso non appena le condizioni atmosferiche consentiranno di effettuare i necessari accertamenti sopralluoghi, le cui date saranno preventivamente comunicate alle parti.

Con l'occasione, si inviano distinti saluti.

Il Collaudatore



508